

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	174	Landratsamt Dachau	612/170-2/2
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	174	Landratsamt Dachau	612/170-2/2
Betreiber	[Name]	Protectus Betriebsentsorgung Probsteder		
Standort	[Bezeichnung]	Abfallageranlage		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Gewerbering 7	85258	Weichs
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Zeitweilige Lagerung von gefährlichen Abfällen, mit einer Gesamtkapazität von über 50 t		
	[4.BImSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	8.12.1.1		5.5

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	08.12.2021	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]		X		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Bescheid 16.03.2007, Freistellungserklärungen 27.09.12, 16.07.14, 13.06.18, 18.02.21	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Der Nachweis der Einarbeitung/Schulung des Mitarbeiters Kilian Probsteder nach den Vorgaben der Bescheidsziffer 3.1.1.9 konnte nicht vorgelegt werden	Mitarbeiter neu und danach regelmäßig aufgabenspezifisch schulen und diese Schulungen im Betriebshandbuch dokumentieren	sofort	Fa. Probsteder 27.12.2021	10.01.2021 LRA DAH Heß, Wein- auer

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL